

Velikostní tabulka

		D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120	D124			
A	½ pasu	43	45	47	50	52	55	58				
B	½ sedu	52	54	56	59	62	65	67				
C	½ stehna	32	33	34	36	37	39	40				
D	vnitřní délka	76	77	78	79	80	81	81				
E	½ šířky okraje nohavice	21	22	22	23	23	23	23				

Jak měřit

Rozměry oděvu jsou uvedeny v centimetrech.

Ujistěte se, že oděv leží naplocho a rovně.
Při měření ho nenatahujte.

A ½ pasu
Měřte od kraje ke kraji (rovně na druhou stranu).

B ½ sedu
Měřte cca 20 cm od spodního kraje pasu (od kraje do kraje).

C ½ stehna
Měřte od švu v rozkroku k vnějšímu okraji nohavice.

D vnitřní délka
Měřte přímo od švu v rozkroku podél vnitřní strany nohavice až k zakončení.

E ½ šířky okraje nohavice
Měřte od kraje ke kraji v místě zakončení nohavice.

